Faq_20130521115142

Marco Moretti
11:54 21/05/2013

Table of Contents

Domanda 3

Domanda precedente Domanda successiva

Domanda

Argomento	MSA Fattori di emissione Modulo puntuali		
Macrosettore	4 - Processi produttivi		
Settore	4 - Processi nelle industrie chimiche inorganiche		
Attivita	Tutti		
Combustibile	senza combustibile		
Utente domanda	XWiki.arpaed_emilia	Data domanda	14/09/2012 14:20
Domanda	Sto inserendo le emissioni come puntuali relativamente ad aziende che hanno le seguenti attività 4 4 2, 4 4 3, 4 4 16. Relativa previsti FE, nel senso che nessun FE è settato a 1 come priorità, per gli inquinanti NOx e SOx. In realtà le mie attività hanno riesco ad inserire la corrispondente emissione perchè mi dice che il paramentro non è in lista. Inoltre verificando con i dati de attività è attribuita sia un'emissione di NOx che di SOx. Come devo fare per inserire le emissioni di NOx e SOx per le soprar		
Allegati domanda			
Utente risposta	XWiki.marco	Data risposta	17/09/2012 15:22
Risposta	Le attività in questione non sono presenti in Lombardia. Occorre quindi trovare un fattore di emissione adatto tra quelli dispo facendo bene attenzione che le unità di misura siano quelle corrette e che il combustibile sia sempre "senza combustibile". Se emissione di impianti puntuali, si possono inserire come puntuali misurate. L'attività 4.4.16, corrispondente alla voce "altro", FE attendibili (si riferisce infatti a diverse attività non altrimenti classificate), l'unica è disporre di dati puntuali misurati. Non non in lista". Hai inserito correttamente record di concentrazione ai camini prima di passare ad inserire le emissioni?		
Allegati risposta			