

Faq_20130520143354

laura

14:36 20/05/2013

Table of Contents

Domanda	3
---------------	---

[Domanda precedente](#)

[Domanda successiva](#)

Domanda

Argomento	MSA Modulo puntuali		
Macrosettore	4 - Processi produttivi		
Settore	6 - Processi nell'industria del legno pasta per la carta alimenti bevande e altro		
Attività	Tutti		
Combustibile	senza combustibile		
Utente domanda	XWiki.arpaed_puglia	Data domanda	14/01/2011 08:55
Domanda	<p>Sempre a proposito delle vetrerie: se le attività di gestione delle MP le attribuissero all'attività 040626? Vedo però che per q (immagino difficili da definire visto che trattasi di insilamento-trattamento superficiale-sabbiatura). Se invece le attribuissero dolomite - presenti tra le MP)? ciao a tutti</p>		
Allegati domanda			
Utente risposta	XWiki.marco	Data risposta	14/01/2011 09:11
Risposta	<p>Queste attività vanno attribuite all'attività 4.6.26, che è stata creata ad hoc. Come giustamente fai notare, la definizione di FE è facile, le emissioni di polveri da questa attività vanno quindi inserite come puntuali misurate. Direi di non attribuire queste em riferisce piuttosto a processi (sono presenti due FE di CO2 in kg/t nel db, entrambi con priorità 0).</p>		
Allegati risposta			